

7 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

采购编号/包号：BGPC-G26037/第 3 包 项目名称：北京急救中心 2026 年救护车维修和保养 报价单位：人民币元

序号	维修项目名称	配件品牌	配件型号	零配件 费用 (A)	工时费用 (B)	小计 (C=A+B)	权重 (D)	加权小计 (E=C×D)
北铃牌 BBL5042XJH								
1	机油滤清器（品牌）	德国博世	A0001802609	13	10	23	10%	2.3
2	空气滤清器（品牌）	德国博世	A0000903751	12	5	17	10%	1.7
3	空调滤清器（品牌）	德国博世	A9068300318	12	5	17	10%	1.7
4	火花塞（套）	原厂	A001159180301	76	20	96	3%	2.88
5	警报主机（品牌）	德国博世	100S3T	83	5	88	3%	2.64
6	前冷凝器（品牌）	德国博世	A9065000054	182	50	232	3%	6.96
7	后冷凝器（品牌）	德国博世	BC-HLNQZC	149	50	199	2%	3.98
8	发电机（品牌）	德国博世	A0131540502	249	50	299	5%	14.95
9	轮胎（一个）（当年生产、品牌）	米其林	MJS235/65R16C	182	30	212	3%	6.36
10	主电瓶（品牌）	德国博世	A0009823308	249	20	269	5%	13.45

序号	维修项目名称	配件品牌	配件型号	零配件 费用 (A)	工时费用 (B)	小计 (C=A+B)	权重(D)	加权小计 (E=C×D)
11	副电瓶（品牌）	德国博世	BS20-100	116	10	126	5%	6.3
12	左前玻璃升降器开关	原厂	A9065451213	40	10	50	3%	1.5
13	右侧三元催化器（品牌）	德国博世	A9064902281	282	60	342	2%	6.84
14	安全带（驾驶位）	原厂	A90086002859A86	43	5	48	2%	0.96
15	前刹车片（一副）（原厂）	原厂	A0054207020	182	20	202	6%	12.12
16	前刹车盘（一个）（原厂）	原厂	A9064210012	215	20	235	5%	11.75
17	前刹车分泵（一个）（原厂）	原厂	A0044205583	282	30	312	4%	12.48
18	后刹车分泵（一个）（原厂）	原厂	A0034207183	265	30	295	4%	11.8
19	前氧传感器（一个）（原厂）	原厂	A0035427018	282	30	312	4%	12.48
20	皮带、介轮、涨紧轮（原厂）	原厂	A0039937296	116	50	166	6%	9.96
21	前轮刹车油管（一根）原厂	原厂	A9064280901	93	10	103	1%	1.03
22	后轮刹车油管（一根）原厂	原厂	A9064282901	50	10	60	1%	0.6
23	更换刹车灯开关 原厂	原厂	A0015456309	56	5	61	1%	0.61
24	更换大灯近光灯泡（一侧）原厂	原厂	FLP-H7	12	5	17	1%	0.17
25	更换尾灯总成（一侧）品牌	德国博世	A9068200164	83	5	88	1%	0.88
奔驰威霆								
26	机油滤清器（品牌）	德国博世	A0001802609	25	10	35	10%	3.5

12.814.97

序号	维修项目名称	配件品牌	配件型号	零配件 费用 (A)	工时费用 (B)	小计 (C=A+B)	权重(D)	加权小计 (E=C×D)
27	空气滤清器 (品牌)	德国博世	A0000901651	23	5	28	10%	2.8
28	空调滤清器 (品牌)	德国博世	A6398350347	23	5	28	10%	2.8
29	火花塞 (套)	原厂	A0031599403	100	20	120	3%	3.6
30	警报主机 (品牌)	德国博世	100S3T	83	5	88	3%	2.64
31	前冷凝器 (品牌)	德国博世	A6398350700	266	50	316	3%	9.48
32	后冷凝器 (品牌)	德国博世	BC-HLNQZC	249	50	299	2%	5.98
33	发电机 (品牌)	德国博世	A0131548002	282	50	332	5%	16.6
34	轮胎 (一个) (当年生产、品牌)	米其林	HT225/60R16C	200	30	230	3%	6.9
35	主电瓶 (品牌)	德国博世	BS20-100	249	20	269	5%	13.45
36	副电瓶 (品牌)	德国博世	BS20-72	116	10	126	5%	6.3
37	左前玻璃升降器开关	原厂	A6395450513	50	10	60	3%	1.8
38	右侧三元催化器 (品牌)	德国博世	A6394900481	481	60	541	2%	10.82
39	安全带 (驾驶位)	原厂	A63986038859A86	37	5	42	2%	0.84
40	前刹车片 (一副) (原厂)	原厂	A0004216110	182	20	202	6%	12.12
41	前刹车盘 (一个) (原厂)	原厂	A6394210012	150	20	170	5%	8.5
42	前刹车分泵 (一个) (原厂)	原厂	A6394201183	564	30	594	4%	23.76
43	后刹车分泵 (一个) (原厂)	原厂	A6394200983	249	30	279	4%	11.16



序号	维修项目名称	配件品牌	配件型号	零配件 费用 (A)	工时费用 (B)	小计 (C=A+B)	权重(D)	加权小计 (E=C×D)
44	前氧传感器（一个）（原厂）	原厂	A0015409517	498	30	528	4%	21.12
45	皮带、介轮、涨紧轮（原厂）	原厂	A0139978792	166	50	216	6%	12.96
46	前轮刹车油管（一根）原厂	原厂	A6394280835	116	10	126	1%	1.26
47	后轮刹车油管（一根）原厂	原厂	A6394280935	66	10	76	1%	0.76
48	更换刹车灯开关 原厂	原厂	A0015456709	50	5	55	1%	0.55
49	更换大灯近光灯泡（一侧）原厂	原厂	A400809000007	12	5	17	1%	0.17
50	更换尾灯总成（一侧）品牌	德国博世	A0008201177	83	5	88	1%	0.88
凯福莱牌 NBC5030XJH02								
51	机油滤清器（品牌）	德国博世	90915-20005	16	10	26	10%	2.6
52	空气滤清器（品牌）	德国博世	17801-75010	15	5	20	10%	2
53	空调滤清器（品牌）	德国博世	87139-26010	16	5	21	10%	2.1
54	火花塞（套）	原厂	90919-01191	100	20	120	3%	3.6
55	警报主机（品牌）	德国博世	100S3T	83	5	88	3%	2.64
56	前冷凝器（品牌）	德国博世	88450-26120	207	50	257	3%	7.71
57	水泵（品牌）	德国博世	16100-79445	249	50	299	2%	5.98
58	发电机（品牌）	德国博世	27060-75372	398	50	448	5%	22.4
59	轮胎（一个）（当年生产、品牌）	米其林	MQL195R15C	348	30	378	3%	11.34

序号	维修项目名称	配件品牌	配件型号	零配件 费用 (A)	工时费用 (B)	小计 (C=A+B)	权重(D)	加权小计 (E=C×D)
60	主电瓶 (品牌)	德国博世	BS80D26R	373	20	393	5%	19.65
61	副电瓶 (品牌)	德国博世	BS20-72	113	10	123	5%	6.15
62	左前玻璃升降器开关	原厂	84820-26240	33	10	43	3%	1.29
63	右侧三元催化器 (品牌)	德国博世	17410-75550	564	60	624	2%	12.48
64	安全带 (驾驶位)	原厂	73210-26712-C0	37	5	42	2%	0.84
65	前刹车片 (一副) (原厂)	原厂	04465-26421	215	20	235	6%	14.1
66	前刹车盘 (一个) (原厂)	原厂	43512-26190	199	20	219	5%	10.95
67	前刹车分泵 (一个) (原厂)	原厂	FJHS-QSCFB	373	30	403	4%	16.12
68	后刹车分泵 (一个) (原厂)	原厂	47550-26140	215	30	245	4%	9.8
69	前氧传感器 (一个) (品牌)	德国博世	89467-26020	149	30	179	4%	7.16
70	皮带、介轮、涨紧轮 (原厂)	原厂	90916-02708	182	50	232	6%	13.92
71	前轮刹车油管 (一根) 原厂	原厂	90947-02F54	83	10	93	1%	0.93
72	后轮刹车油管 (一根) 原厂	原厂	90947-02H57	62	10	72	1%	0.72
73	更换刹车灯开关 原厂	原厂	84340-49045	45	5	50	1%	0.5
74	更换大灯近光灯泡 (一侧) 原厂	原厂	90981-13058	12	5	17	1%	0.17
75	更换尾灯总成 (一侧) 品牌	德国博世	81551-26202	83	5	88	1%	0.88
加权总计 (加权小计的和)								503.18



注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本项目报价方式为单价报价（单价报价包含单个维修项目所需的零配件费用及工时费用），合同执行期间以实际发生的维修项目据实结算，结算单价不高于投标单价报价，结算总价不超过包预算。投标分项报价表加权总计只用于投标价格分计算，不作为结算依据。

投标人名称（加盖公章）：北京京宇汽车服务有限公司

日 期：2026年2月26