

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（华为数字能源技术有限公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （UPS 电气柜: YTM33300）¹，生产厂为（科华数据股份有限公司）²，厂址为（厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号）。（UPS 电气柜: YTM33300）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。

（UPS 电气柜: YTM33300）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（UPS 电气柜: YTM33300）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （功率模块: 功率模块 50kVA），生产厂为（科华数据股份有限公司），厂址为（厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号）。（功率模块: 50kVA 功率模块）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（功率模块: 50kVA 功率模块）的（关键组件）在中国境内生产。（功率模块: 50kVA 功率模块）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （铅酸蓄电池: 6-GFM-200-YT），生产厂为（科华数据股份有限公司），厂址为（厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号）。（铅酸蓄电池: 6-GFM-200-YT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（铅酸蓄电池: 6-GFM-200-YT）的（关键组件）在中国境内生产。（铅酸蓄电池: 6-GFM-200-YT）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （蓄电池智能控制柜: 定制），生产厂为（科华数据股份有限公司），厂址为（厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号）。（蓄电池智能控制柜: 定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比

例)。 (蓄电池智能控制柜:定制)的(关键组件)在中国境内生产。

(蓄电池智能控制柜:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (配电间空调(含室外机):KHJA-P20AUV), 生产厂为(科华数据股份有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区火炬园马垄路 457

号)。(配电间空调(含室外机):KHJA-P20AUV)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(配电间空调(含室外机):

KHJA-P20AUV)的(关键组件)在中国境内生产。(配电间空调(含室外机):KHJA-P20AUV)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (列间空调 1(含室外机):FusionCol5000-A050H4), 生产厂为(华为数字能源技术有限公司), 厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01

号)。(列间空调 1(含室外机):FusionCol5000-A050H4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(列间空调 1(含室外机):FusionCol5000-A050H4)的(关键组件)在中国境内生产。

(列间空调 1(含室外机):FusionCol5000-A050H4)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (列间空调 2(含室外机):FusionCol5000-A065H4), 生产厂为(华为数字能源技术有限公司), 厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01

号)。(列间空调 2(含室外机):FusionCol5000-A065H4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(列间空调 2(含室外机):FusionCol5000-A065H4)的(关键组件)在中国境内生产。

(列间空调 2(含室外机):FusionCol5000-A065H4)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (精密列头柜 1: PDU8000)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(精密列头柜 1: PDU8000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(精密列头柜 1: PDU8000)的(关键组件)在中国境内生产。(精密列头柜 1: PDU8000)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (精密列头柜 2: PDU8000)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(精密列头柜 2: PDU8000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(精密列头柜 2: PDU8000)的(关键组件)在中国境内生产。(精密列头柜 2: PDU8000)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (机柜(无侧板): NetHos-M FR42612)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(机柜(无侧板): NetHos-M FR42612)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜(无侧板): NetHos-M FR42612)的(关键组件)在中国境内生产。(机柜(无侧板): NetHos-M FR42612)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (侧板: DKBA41511439)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(侧板: DKBA41511439)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(侧板: DKBA41511439)的(关键组件)在中国境内生产。(侧板: DKBA41511439)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (电动滑动门)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(电动滑动门)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电动滑动门)的(关键组件)在中国境内生产。(电动滑动门)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (600mm 通道活动天窗)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(600mm 通道活动天窗)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(600mm 通道活动天窗)的(关键组件)在中国境内生产。(600mm 通道活动天窗)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (600mm 通道活动固定天窗)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(600mm 通道活动固定天窗)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(600mm 通道活动固定天窗)的(关键组件)在中国境内生产。(600mm 通道活动固定天窗)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (顶部线槽)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(顶部线槽)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(顶部线槽)的(关键组件)在中国境内生产。(顶部线槽)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (管理工具包)，生产厂为(华为数字能源技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号)。(管理工具包)的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（管理工具包）的（关键组件）在中国境内生产。（管理工具包）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（点型光电感烟探测器 JTY-GM-TX3100C），生产厂为（北京中科知创消防设备有限公司），厂址为（北京市顺义区南彩镇彩达三街一号）。（点型光电感烟探测器 JTY-GM-TX3100C）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（点型光电感烟探测器 JTY-GM-TX3100C）的（关键组件）在中国境内生产。（点型光电感烟探测器 JTY-GM-TX3100C）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（点型感温探测器 JTW-ZDM-TX3110B），生产厂为（北京中科知创消防设备有限公司），厂址为（北京市顺义区南彩镇彩达三街一号）。（点型感温探测器 JTW-ZDM-TX3110B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（点型感温探测器 JTW-ZDM-TX3110B）的（关键组件）在中国境内生产。（点型感温探测器 JTW-ZDM-TX3110B）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（声光警报器 TX3212），生产厂为（北京中科知创消防设备有限公司），厂址为（北京市顺义区南彩镇彩达三街一号）。（声光警报器 TX3212）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（声光警报器 TX3212）的（关键组件）在中国境内生产。（声光警报器 TX3212）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（气体灭火控制器（含电池）TX3042C 四区），生产厂为（北京中科知创消防设备有限公司），厂址为（北京市顺义区南彩镇彩达三街一号）。（气体灭火控制器（含电池）TX3042C 四区）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（气体灭火控制器（含电池）TX3042C 四区）的（关键组件）在中国境内生产。（气体灭火控制器（含电池）TX3042C 四区）的（关键工序）在中国境内完成。

21. (气体释放警报器 TX3317)，生产厂为(北京中科知创消防设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区南彩镇彩达三街一号)。

(气体释放警报器 TX3317)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(气体释放警报器 TX3317)的(关键组件)在中国境内生产。(气体释放警报器 TX3317)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (壁挂式电源箱)，生产厂为(北京中科知创消防设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区南彩镇彩达三街一号)。(壁挂式电源箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(壁挂式电源箱)的(关键组件)在中国境内生产。(壁挂式电源箱)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (柜式气体灭火装置)，生产厂为(北京中科知创消防设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区南彩镇彩达三街一号)。(柜式气体灭火装置)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(柜式气体灭火装置)的(关键组件)在中国境内生产。(柜式气体灭火装置)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (柜体)，生产厂为(北京中科知创消防设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区南彩镇彩达三街一号)。(柜体)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(柜体)的(关键组件)在中国境内生产。(柜体)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (七氟丙烷灭火剂)，生产厂为(北京中科知创消防设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区南彩镇彩达三街一号)。(七氟丙烷灭火剂)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(七氟丙烷灭火剂)的(关键组件)在中国境内生产。(七氟丙烷灭火剂)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (气体自动泄压装置 1 RHTXYK-K1)，生产厂为(北京中科知创消防设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区南彩镇彩达三街一号)。(气体自动泄压装置 1 RHTXYK-K1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(气体自动泄压装置 1 RHTXYK-K1)的(关键组件)在中国境内生产。(气体自动泄压装置 1 RHTXYK-K1)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (气体自动泄压装置 2 RHTXYK-K3)，生产厂为(北京中科知创消防设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区南彩镇彩达三街一号)。(气体自动泄压装置 2 RHTXYK-K3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(气体自动泄压装置 2 RHTXYK-K3)的(关键组件)在中国境内生产。(气体自动泄压装置 2 RHTXYK-K3)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (消防事故排风系统 1 PY2.5)，生产厂为(北京永健新风技术开发中心)，厂址为(北京市平谷区育才胡同 10 号楼 4 单元 1 号)。(消防事故排风系统 1 PY2.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消防事故排风系统 1 PY2.5)的(关键组件)在中国境内生产。(消防事故排风系统 1 PY2.5)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (消防事故排风系统 2 PY4.0)，生产厂为(北京永健新风技术开发中心)，厂址为(北京市平谷区育才胡同 10 号楼 4 单元 1 号)。(消防事故排风系统 2 PY4.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消防事故排风系统 2 PY4.0)的(关键组件)在中国境内生产。(消防事故排风系统 2 PY4.0)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (机房新风设备 X15D/485 通讯)，生产厂为(北京永健新风技术开发中心)，厂址为(北京市平谷区育才胡同 10 号楼 4 单元 1 号)。(机房新风设备 X15D/485 通讯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机房新风设备 X15D/485 通讯)的(关键组件)在中国境内生产。(机房新风设备 X15D/485 通讯)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (32 口 KVM 主机 SD-4032)，生产厂为(涿州市勇胜通信设备有限公司)，厂址为(河北省保定市涿州市范阳东路开发区均和云谷·源州国际信息港 12#-01、12#-02)。(32 口 KVM 主机 SD-4032)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(32 口 KVM 主机 SD-4032)的(关键组件)在中国境内生产。(32 口 KVM 主机 SD-4032)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (64 口 KVM 主机 SD-4064)，生产厂为(涿州市勇胜通信设备有限公司)，厂址为(河北省保定市涿州市范阳东路开发区均和云谷·源州国际信息港 12#-01、12#-02)。(64 口 KVM 主机 SD-4064)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(64 口 KVM 主机 SD-4064)的(关键组件)在中国境内生产。(64 口 KVM 主机 SD-4064)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (模块 (USB 服务器接口模块))，生产厂为(涿州市勇胜通信设备有限公司)，厂址为(河北省保定市涿州市范阳东路开发区均和云谷·源州国际信息港 12#-01、12#-02)。(模块 (USB 服务器接口模块))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(模块 (USB 服务器接口模块))的(关键组件)在中国境内生产。(模块 (USB 服务器接口模块))的(关键工序)在中国境内完成。

34. (温湿度传感器 AHT20)，生产厂为(陕西中盈力迅信息科技有限公司)，厂址为(陕西省西安市经济技术开发区元朝路与建元二路十字东南角隆源大厦 11211 室)。(温湿度传感器 AHT20)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(温湿度传感器 AHT20)的(关键组件)在中国境内生产。(温湿度传感器 AHT20)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (漏水检测 KD-S1-10)，生产厂为(陕西中盈力迅信息科技有限公司)，厂址为(陕西省西安市经济技术开发区元朝路与建元二路十字东南角隆源大厦 11211 室)。(漏水检测 KD-S1-10)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(漏水检测 KD-S1-10)的(关键组件)在中国境内生产。(漏水检测 KD-S1-10)的(关键工序)在中国境内完成。

36 (红外网络半球 (200W) DS-2CD2345CV5-L)，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌市 555 号。(红外网络半球 (200W) DS-2CD2345CV5-L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 100。(红外网络半球 (200W) DS-2CD2345CV5-L)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(红外网络半球 (200W) DS-2CD2345CV5-L)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

37. (指纹一体化门禁 DS-K1T6-GS3F)，生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌市 555 号)。(指纹一体化门禁 DS-K1T6-GS3F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(指纹一体化门禁 DS-K1T6-GS3F)的(关键组件)在中国境内生产。(指纹一体化门禁 DS-K1T6-GS3F)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (动环监控一体机 ZYDH-1200)，生产厂为(陕西中盈力迅信息科技有限公司)，厂址为(陕西省西安市经济技术开发区元朝路与建元二路十字东南角隆源大厦 11211 室)。(动环监控一体机 ZYDH-1200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(动环监控一体机 ZYDH-1200)的(关键组件)在中国境内生产。(动环监控一体机 ZYDH-1200)的(关键工序)在中国境内完成。

40. (操作控制台)，生产厂为(北京北科蓝光科技有限公司)，厂址为(北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6919 室)。(操作控制台)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(操作控制台)的(关键组件)在中国境内生产。(操作控制台)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (专业功放 GH-4D1000)，生产厂为(北京厂信恒生科技发展有限公司)，厂址为(北京市怀柔区迎宾南路 11 号五幢二层 2213 室)。(专业功放 GH-4D1000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(专业功放 GH-4D1000)的(关键组件)在中国境内生产。(专业功放 GH-4D1000)的(关键工序)在中国境内完成。

42. (专业音箱 GH-3C10KB)，生产广为(北京厂信恒生科技发展有限公司)，厂址为(北京市怀柔区迎宾南路 11 号五幢二层 2213 室)。(专业音箱 GH-3C10KB)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(专业音箱 GH-3C10KB)的(关键组件)在中国境内生产。(专业音箱 GH-3C10KB)的(关键工序)在中国境内完成。

43. (音频处理器 GH-6D10CL)，生产广为(北京厂信恒生科技发展有限公司)，厂址为(北京市怀柔区迎宾南路 11 号五幢二层 2213 室)。(音频处理器 GH-6D10CL)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$

（规定比例）。（音频处理器 GH-6D10CL）的（关键组件）在中国境内生产。（音频处理器 GH-6D10CL）的（关键工序）在中国境内完成。

44. （解码拼控设备 DS-B33-S12），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌市 555 号）。（解码拼控设备 DS-B33-S12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（解码拼控设备 DS-B33-S12）的（关键组件）在中国境内生产。（解码拼控设备 DS-B33-S12）的（关键工序）在中国境内完成。

45. （拼接显示单元（55 寸）FX-EW55C/H35），生产厂为（北京福星智能信息技术有限公司），厂址为（北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼 1944 室）。（拼接显示单元（55 寸）FX-EW55C/H35）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（拼接显示单元（55 寸）FX-EW55C/H35）的（关键组件）在中国境内生产。（拼接显示单元（55 寸）FX-EW55C/H35）的（关键工序）在中国境内完成。

46. （24 口 POE 交换机 S1226FX-PWR），生产厂为（新华三技术有限公司），厂址为（杭州市滨江区长河路 466 号）。（24 口 POE 交换机 S1226FX-PWR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（24 口 POE 交换机 S1226FX-PWR）的（关键组件）在中国境内生产。（24 口 POE 交换机 S1226FX-PWR）的（关键工序）在中国境内完成。

47. （16 路 NVR DS-7732N-K8-V3），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌市 555 号）。（16 路 NVR DS-7732N-K8-V3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（16 路 NVR DS-7732N-K8-V3）的（关键组件）

在中国境内生产。（16 路 NVR DS-7732N-K8-V3）的（关键工序）在中国境内完成。

48. （市电进线柜 Master Blokset），生产厂为（上海晨桥电气有限公司），厂址为（上海市松江区业东路 8 号）。（市电进线柜 Master Blokset）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（市电进线柜 Master Blokset）的（关键组件）在中国境内生产。（市电进线柜 Master Blokset）的（关键工序）在中国境内完成。

49 （动力配电柜 Master Blokset），生产厂为（上海晨桥电气有限公司），厂址为（上海市松江区业东路 8 号）。（动力配电柜 Master Blokset）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（动力配电柜 Master Blokset）的（关键组件）在中国境内生产。（动力配电柜 Master Blokset）的（关键工序）在中国境内完成。

50. （UPS 输出配电柜 Master Blokset），生产厂为（上海晨桥电气有限公司），厂址为（上海市松江区业东路 8 号）。（UPS 输出配电柜 Master Blokset）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（UPS 输出配电柜 Master Blokset）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS 输出配电柜 Master Blokset）的（关键工序）在中国境内完成。

51. （照明配电箱 Master Blokset），生产厂为（上海晨桥电气有限公司），厂址为（上海市松江区业东路 8 号）。（照明配电箱 Master Blokset）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（照明配电箱 Master Blokset）的（关键组件）在中国境内生产。（照明配电箱 Master Blokset）的（关键工序）在中国境内完成。

52. （系统集成），生产厂为（北京北科蓝光科技有限公司），
厂址为（北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6919
室）。（系统集成）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比
例）。（系统集成）的（关键组件）在中国境内生产。（系统集成）
的（关键工序）在中国境内完成

53. （机房改造工程），生产厂为（北京北科蓝光科技有限公
司），厂址为（北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼
A-6919 室）。（机房改造工程）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$
（规定比例）。（机房改造工程）的（关键组件）在中国境内生产。
（机房改造工程）的（关键工序）在中国境内完成

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承
担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京北科蓝光科技有限公司

日期：2026 年 7 月 28 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规
定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。