

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. IP 网络广播控制中心（6U） HT-PAM01-1017KTW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。IP 网络广播控制中心（6U）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。IP 网络广播控制中心（6U）的（关键组件）⁴在中国境内生产。IP 网络广播控制中心（6U）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. 数字 IP 网络广播系统软件 HT-A9000-V5.0，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。数字 IP 网络广播系统软件的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。数字 IP 网络广播系统软件的（关键组件）⁴在中国境内生产。数字 IP 网络广播系统软件的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. 光碟播放器 HT-8017D，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。光碟播放器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。光碟播放器的（关键组件）⁴在中国境内生产。光碟播放器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. 数字调谐器 HT-8005，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。数字调谐器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。数字调谐器的（关键组件）⁴在中国境内生产。数字调谐器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. 广播话筒 HT-8118，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。广播话筒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。广播话筒的（关键组件）⁴在中国境内生产。广播话筒的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. 前置放大器 HT-PAR01-1010TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。前置

放大器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。前置放大器的（关键组件）⁴在中国境内生产。前置放大器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

7. 网络音频采集器 HT-PAE01-1013TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。网络音频采集器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网络音频采集器的（关键组件）⁴在中国境内生产。网络音频采集器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

8. 网络消防接口主机 HT-A9916，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。网络消防接口主机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网络消防接口主机的（关键组件）⁴在中国境内生产。网络消防接口主机的（关键工序）⁵在中国境内完成。

9. 电源时序器 HT-PAR01-1003ATW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。电源时序器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。电源时序器的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源时序器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

10. 网络寻呼话筒 HT-PAE01-1032TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。网络寻呼话筒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网络寻呼话筒的（关键组件）⁴在中国境内生产。网络寻呼话筒的（关键工序）⁵在中国境内完成。

11. 监听音箱 HT-PAS01-1030TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。监听音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。监听音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。监听音箱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

12. 线材辅料 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。线材辅料的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。线材辅料的（关键组件）⁴在中国境内生产。线材辅料的（关键工序）⁵在中国境内完成。

13. 设备安装 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。设备安装的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。设备安装的（关键组件）⁴在中国境内生产。设备安装的（关键工序）⁵在中国境内完成。

14. 背景音乐系统调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。背景音乐系统调试的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定

比例)³。背景音乐系统调试的(关键组件)⁴在中国境内生产。背景音乐系统调试的(关键工序)⁵在中国境内完成。

15. 扩声系统调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。扩声系统调试的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。扩声系统调试的(关键组件)⁴在中国境内生产。扩声系统调试的(关键工序)⁵在中国境内完成。

16. 扩声系统试运行 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。扩声系统试运行的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。扩声系统试运行的(关键组件)⁴在中国境内生产。扩声系统试运行的(关键工序)⁵在中国境内完成。

17. 网络广播音箱 HT-PAS01-1030TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。网络广播音箱的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。网络广播音箱的(关键组件)⁴在中国境内生产。网络广播音箱的(关键工序)⁵在中国境内完成。

18. 楼道网络功放 HT-PAA01-1015TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道网络功放的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。楼道网络功放的(关键组件)⁴在中国境内生产。楼道网络功放的(关键工序)⁵在中国境内完成。

19. 楼道吸顶喇叭 HT-XD115A，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道吸顶喇叭的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。楼道吸顶喇叭的(关键组件)⁴在中国境内生产。楼道吸顶喇叭的(关键工序)⁵在中国境内完成。

20. 网线六类，生产厂为康普科技(苏州)有限公司，厂址为江苏省苏州市苏州工业园区出口加工区 B 区启明路 77 号。网线的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。网线的(关键组件)⁴在中国境内生产。网线的(关键工序)⁵在中国境内完成。

21. 电源线 RVV2*1.0，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。电源线的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。电源线的(关键组件)⁴在中国境内生产。电源线的(关键工序)⁵在中国境内完成。

22. 音频线 RVV2*1.5，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。音频线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。音频线的（关键组件）⁴在中国境内生产。音频线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

23. 辅料 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。辅料的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。辅料的（关键组件）⁴在中国境内生产。辅料的（关键工序）⁵在中国境内完成。

24. 设备安装调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。设备安装调试的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。设备安装调试的（关键组件）⁴在中国境内生产。设备安装调试的（关键工序）⁵在中国境内完成。

25. 网络广播音箱 HT-PAS01-1030TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。网络广播音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网络广播音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。网络广播音箱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

26. 楼道网络功放 HT-PAA01-1015TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道网络功放的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。楼道网络功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。楼道网络功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

27. 楼道吸顶喇叭 HT-XD115A，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道吸顶喇叭的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。楼道吸顶喇叭的（关键组件）⁴在中国境内生产。楼道吸顶喇叭的（关键工序）⁵在中国境内完成。

28. 电源时序器 HT-SR258，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。电源时序器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。电源时序器的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源时序器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

29. 网线 六类，生产厂为康普科技（苏州）有限公司，厂址为江苏省苏州市苏州工业园区出口加工区 B 区启明路 77 号。网线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网线的（关键组件）⁴在中国境内生产。网线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

30. 电源线 RVV2*1.0，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。电源线的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。电源线的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

31. 音频线 RVV2*1.5，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。音频线的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。音频线的（关键组件）⁴在中国境内生产。音频线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

32. 辅料 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。辅料的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。辅料的（关键组件）⁴在中国境内生产。辅料的（关键工序）⁵在中国境内完成。

33. 设备安装调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。设备安装调试的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。设备安装调试的（关键组件）⁴在中国境内生产。设备安装调试的（关键工序）⁵在中国境内完成。

34. 网络广播音箱 HT-PAS01-1030TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。网络广播音箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。网络广播音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。网络广播音箱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

35. 楼道网络功放 HT-PAA01-1015TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道网络功放的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。楼道网络功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。楼道网络功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

36. 楼道吸顶喇叭 HT-XD115A，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道吸顶喇叭的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。楼道吸顶喇叭的（关键组件）⁴在中国境内生产。楼道吸顶喇叭的（关键工序）⁵在中国境内完成。

37. 电源时序器 HT-SR258，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。电源时序器的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。电源时序器的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源时序器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

38. 网线 六类，生产厂为康普科技（苏州）有限公司，厂址为江苏省苏州市苏州工业园区出口加工区 B 区启明路 77 号。网线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网线的（关键组件）⁴在中国境内生产。网线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

39. 电源线 RVV2*1.0，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。电源线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。电源线的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

40. 音频线 RVV2*1.5，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。音频线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。音频线的（关键组件）⁴在中国境内生产。音频线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

41. 辅料 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。辅料的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。辅料的（关键组件）⁴在中国境内生产。辅料的（关键工序）⁵在中国境内完成。

42. 设备安装调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。设备安装调试的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。设备安装调试的（关键组件）⁴在中国境内生产。设备安装调试的（关键工序）⁵在中国境内完成。

43. 网络广播音箱 HT-PAS01-1030TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。网络广播音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网络广播音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。网络广播音箱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

44. 楼道网络功放 HT-PAA01-1015TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道网络功放的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。楼道网络功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。楼道网络功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

45. 楼道吸顶喇叭 HT-XD115A，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道吸顶喇叭的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。楼道吸顶喇叭的（关键组件）⁴在中国境内生产。楼道吸顶喇叭的（关键工序）⁵在中国境内完成。

46. 电源时序器 HT-SR258，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。电源时序

器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。电源时序器的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源时序器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

47. 网线 六类，生产厂为康普科技（苏州）有限公司，厂址为江苏省苏州市苏州工业园区出口加工区 B 区启明路 77 号。网线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网线的（关键组件）⁴在中国境内生产。网线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

48. 电源线 RVV2*1.0，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。电源线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。电源线的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

49. 音频线 RVV2*1.5，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。音频线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。音频线的（关键组件）⁴在中国境内生产。音频线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

50. 辅料 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。辅料的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。辅料的（关键组件）⁴在中国境内生产。辅料的（关键工序）⁵在中国境内完成。

51. 设备安装调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。设备安装调试的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。设备安装调试的（关键组件）⁴在中国境内生产。设备安装调试的（关键工序）⁵在中国境内完成。

52. 网络广播音箱 HT-PAS01-1030TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。网络广播音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网络广播音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。网络广播音箱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

53. 数字 IP 网络前置 HT-PAD01-1009STW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。楼道网络功放的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。数字 IP 网络前置的（关键组件）⁴在中国境内生产。数字 IP 网络前置的（关键工序）⁵在中国境内完成。

54. 室外网络功放 HT-PAA01-1035TW，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。室外网络功放的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。室外网络功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。室外网络功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

55. 室外防水音柱 HT-960S，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。室外防水音柱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。室外防水音柱的（关键组件）⁴在中国境内生产。室外防水音柱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

56. 电源时序器 HT-SR258，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。电源时序器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。电源时序器的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源时序器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

57. 网络机柜 600mm*600mm*1000mm，生产厂为北京震林华夏科技有限公司，厂址为北京市石景山区实兴东街 11 号 2 层 2360 室（朗诚大厦）。网络机柜的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网络机柜的（关键组件）⁴在中国境内生产。网络机柜的（关键工序）⁵在中国境内完成。

58. 网线 六类，生产厂为康普科技（苏州）有限公司，厂址为江苏省苏州市苏州工业园区出口加工区 B 区启明路 77 号。网线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。网线的（关键组件）⁴在中国境内生产。网线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

59. 电源线 RVV2*1.0，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。电源线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。电源线的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

60. 音频线 RVV2*2.5，生产厂为上海宏联实业有限公司，厂址为上海市嘉定区泰业街 150 弄 7 号 3 层 J764 室。音频线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。音频线的（关键组件）⁴在中国境内生产。音频线的（关键工序）⁵在中国境内完成。

61. 辅料 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。辅料的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。辅料的（关键组件）⁴在中国境内生产。辅料的（关键工序）⁵在中国境内完成。

62. 设备安装调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。设备安装调试的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。设备安装调试的（关键组件）⁴在中国境内生产。设备安装调试的（关键工序）⁵在中国境内完成。

63. 落地线阵全频音箱 HT-L8，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。落地线

阵全频音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。落地线阵全频音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。落地线阵全频音箱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

64. 落地线阵低音音箱 HT-L8A，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。落地线阵低音音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。落地线阵低音音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。落地线阵低音音箱⁵在中国境内完成。

65. 后场补声音箱 HT-TF10，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。后场补声音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。后场补声音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。后场补声音箱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

66. 舞台返送音箱 HT-SN122M，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。舞台返送音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。舞台返送音箱的（关键组件）⁴在中国境内生产。舞台返送音箱的（关键工序）⁵在中国境内完成。

67. 专业线阵全频功放 HT-K7000，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。专业线阵全频功放的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。专业线阵全频功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。专业线阵全频功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

68. 专业线阵低音功放 HT-K9000，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。专业线阵低音功放的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。专业线阵低音功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。专业线阵低音功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

69. 补声音箱功放 HT-K6000，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。补声音箱功放的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。补声音箱功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。补声音箱功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

70. 返送音箱功放 HT-K6000，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。返送音箱功放的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。返送音箱功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。返送音箱功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

71. 数字调音台 HT-PM32，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。数字调音台的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。数字调音台的（关键组件）⁴在中国境内生产。数字调音台的（关键工序）⁵在中国境内完成。

72. 数字音频矩阵 HT-AL808A，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。数字音频矩阵的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。数字音频矩阵的（关键组件）⁴在中国境内生产。数字音频矩阵的（关键工序）⁵在中国境内完成。

73. 一拖四无线话筒（手持） HT-8112S，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。一拖四无线话筒（手持）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。一拖四无线话筒（手持）的（关键组件）⁴在中国境内生产。一拖四无线话筒（手持）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

74. 一拖四无线话筒（头戴） HT-8118T，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。一拖四无线话筒（头戴）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。一拖四无线话筒（头戴）的（关键组件）⁴在中国境内生产。一拖四无线话筒（头戴）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

75. 天线放大器 HT-RY1000，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。天线放大器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。天线放大器的（关键组件）⁴在中国境内生产。天线放大器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

76. 电源时序器 HT-SR258，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。电源时序器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。电源时序器的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源时序器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

77. 会议摄像机 HT-HD320P，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。会议摄像机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。会议摄像机的（关键组件）⁴在中国境内生产。会议摄像机的（关键工序）⁵在中国境内完成。

78. 切换器 HT-M603，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。切换器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。切换器的(关键组件)⁴在中国境内生产。切换器的(关键工序)⁵在中国境内完成。

79. 视频显示终端 55BG22，生产厂为深圳创维 - RGB 电子有限公司石岩工厂，厂址为深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维科技工业园（注塑厂、包装厂、彩电厂、综合厂、模具厂、实验厂房）。视频显示终端的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。视频显示终端的(关键组件)⁴在中国境内生产。视频显示终端的(关键工序)⁵在中国境内完成。

80. 线材辅料 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。线材辅料的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。线材辅料的(关键组件)⁴在中国境内生产。线材辅料的(关键工序)⁵在中国境内完成。

81. 设备安装 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。设备安装的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。设备安装的(关键组件)⁴在中国境内生产。设备安装的(关键工序)⁵在中国境内完成。

82. 扩声系统调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。扩声系统调试的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。扩声系统调试的(关键组件)⁴在中国境内生产。扩声系统调试的(关键工序)⁵在中国境内完成。

83. 扩声系统试运行 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。扩声系统试运行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。扩声系统试运行的(关键组件)⁴在中国境内生产。扩声系统试运行的(关键工序)⁵在中国境内完成。

84. 单 15 寸防水音箱 HT-SF15，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。单 15 寸防水音箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。单 15 寸防水音箱的(关键组件)⁴在中国境内生产。单 15 寸防水音箱的(关键工序)⁵在中国境内完成。

85. 专业功放 HT-K6000，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。专业功放的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。专业功放的（关键组件）⁴在中国境内生产。专业功放的（关键工序）⁵在中国境内完成。

86. 切换器 HT-M603，生产厂为南昌航天广信科技有限责任公司，厂址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K217 室。切换器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。切换器的（关键组件）⁴在中国境内生产。切换器的（关键工序）⁵在中国境内完成。

87. 音箱壁装架 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。音箱壁装架的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。音箱壁装架的（关键组件）⁴在中国境内生产。音箱壁装架的（关键工序）⁵在中国境内完成。

88. 线材辅料 定制，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。线材辅料的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。线材辅料的（关键组件）⁴在中国境内生产。线材辅料的（关键工序）⁵在中国境内完成。

89. 设备安装 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。设备安装的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。设备安装的（关键组件）⁴在中国境内生产。设备安装的（关键工序）⁵在中国境内完成。

90. 扩声系统调试 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。扩声系统调试的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。扩声系统调试的（关键组件）⁴在中国境内生产。扩声系统调试的（关键工序）⁵在中国境内完成。

91. 扩声系统试运行 施工，生产厂为北京宏扬迅腾科技发展有限公司，厂址为北京市密云区密云镇靶场路。扩声系统试运行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。扩声系统试运行的（关键组件）⁴在中国境内生产。扩声系统试运行的（关键工序）⁵在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京宏扬迅腾科技发展有限公司

日期：2026 年 7 月 18 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填（本项目可不填写）。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填（本项目可不填写）。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填（本项目可不填写）。

