

7、本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （桌面型精密激光雕切一体机 X7050）¹，生产厂为（北京德美鹰华系统科技有限公司）²，厂址为（北京市顺义区火寺路赵全营段 57 号）。（桌面型精密激光雕切一体机 X7050）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（桌面型精密激光雕切一体机 X7050）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（桌面型精密激光雕切一体机 X7050）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （手持式光纤激光焊接机 DM-N-1500W），生产厂为（北京德美鹰华系统科技有限公司），厂址为（北京市顺义区火寺路赵全营段 57 号）。（手持式光纤激光焊接机 DM-N-1500W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（手持式光纤激光焊接机 DM-N-1500W）的（关键组件）在中国境内生产。（手持式光纤激光焊接机 DM-N-1500W）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （折叠激光切割机 LX1），生产厂为（深圳市嗨兴科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区臻翰路 1 号厂房第 2 栋）。（折叠激光切割机 LX1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（折叠激光切割机 LX1）的（关键组件）在中国境内生产。（折叠激光切割机 LX1）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （四轴激光打标机 LP4），生产厂为（深圳市嗨兴科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区臻翰路 1 号厂房第 2 栋）。（四轴激光打标机 LP4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四轴激光打标机 LP4）的（关键组件）在中国境内生产。（四轴激光打标机 LP4）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （折叠激光切割机 LX1 MAX），生产厂为（深圳市嗨兴科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区臻翰路 1 号厂房第 2 栋）。（折叠激光切割机 LX1 MAX）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（折叠激光切割机 LX1 MAX）的（关键组件）在中国境内生产。（折叠激光切割机 LX1 MAX）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （多功能激光智造中心 H2D），生产厂为（深圳拓竹科技有限公司），厂址为（深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 8 栋）。（多功能激光智造中心 H2D）的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能激光智造中心 H2D）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能激光智造中心 H2D）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（钳工台 HDP18000），生产厂为（河北盈安金属制品有限公司），厂址为（河北省廊坊市文安县新镇镇芦阜庄村南）。（钳工台 HDP18000）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（钳工台 HDP18000）的（关键组件）在中国境内生产。（钳工台 HDP18000）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（烟尘净化系统 DM-JH-5000W），生产厂为（北京德美鹰华系统科技有限公司），厂址为（北京市顺义区火寺路赵全营段 57 号）。（烟尘净化系统 DM-JH-5000W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烟尘净化系统 DM-JH-5000W）的（关键组件）在中国境内生产。（烟尘净化系统 DM-JH-5000W）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京陆航时代科贸有限公司

日期：2026 年 05 月 21 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。