

7、本国产品标准证明文件

7-1 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （风淋室、型号：WBFL-FLF）¹，生产厂为（苏州万博空气净化设备有限公司）²，厂址为（苏州市高新区金燕路8号阳山科技工业园28幢3楼东4242室）。（风淋室、型号：WBFL-FLF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（风淋室、型号：WBFL-FLF）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（风淋室、型号：WBFL-FLF）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （洗手池、型号：JNX-SC），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号）。（洗手池、型号：JNX-SC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：JNX-SC）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：JNX-SC）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （感应龙头、型号：LQ-GY28），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址为（鹤山市址山镇东溪开发区B区东溪路25号三楼）。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的（关键组件）在中国境内生产。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （挂墙热水器、型号：WYDRRA-80），生产厂为（广东雅丽诗电器股份有限公司），厂址为（中山市黄圃镇盛业南路8号）。（挂墙热水器、型号：WYDRRA-80）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（挂墙热水器、型号：WYDRRA-80）的（关键组件）在中国境内生产。（挂墙热水器、型号：WYDRRA-80）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （单星盆台及双温龙头、型号：JNX-SC及XP-CX402），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司及鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县

工业园区香田新区兴业北路 8 号及鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼)。

(单星盆台及双温龙头、型号: JNX-SC 及 XP-CX402)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星盆台及双温龙头、型号: JNX-SC 及 XP-CX402)的(关键组件)在中国境内生产。(单星盆台及双温龙头、型号: JNX-SC 及 XP-CX402)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (双星盆台及双温龙头、型号: JNX-SC2 及 XP-CX402)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司及鹤山市力多澳卫浴实业有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号及鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼)。(双星盆台及双温龙头、型号: JNX-SC2 及 XP-CX402)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双星盆台及双温龙头、型号: JNX-SC2 及 XP-CX402)的(关键组件)在中国境内生产。(双星盆台及双温龙头、型号: JNX-SC2 及 XP-CX402)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (长龙式洗碗机、型号: SDS-800DZ-HG)，生产厂为(江苏锡德悉餐饮设备有限公司)，厂址为(无锡市惠山区玉祁街道智园路 3 号)。(长龙式洗碗机、型号: SDS-800DZ-HG)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(长龙式洗碗机、型号: SDS-800DZ-HG)的(关键组件)在中国境内生产。(长龙式洗碗机、型号: SDS-800DZ-HG)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (浸泡池及双温龙头、型号: JNX-SC 及 XP-CX402)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司及鹤山市力多澳卫浴实业有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号及鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼)。(浸泡池及双温龙头、型号: JNX-SC 及 XP-CX402)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(浸泡池及双温龙头、型号: JNX-SC 及 XP-CX402)的(关键组件)在中国境内生产。(浸泡池及双温龙头、型号: JNX-SC 及 XP-CX402)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (集气罩、型号: JH-JQZ)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(集气罩、型号: JH-JQZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(集气罩、型号: JH-JQZ)的(关键组件)在中国境内生产。(集气罩、型号: JH-JQZ)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (烟罩装饰板、型号：JH-ZSB-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(烟罩装饰板、型号：JH-ZSB-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烟罩装饰板、型号：JH-ZSB-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(烟罩装饰板、型号：JH-ZSB-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (加压排风机组、型号：BWF-12"3KW)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。(加压排风机组、型号：BWF-12"3KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(加压排风机组、型号：BWF-12"3KW)的(关键组件)在中国境内生产。(加压排风机组、型号：BWF-12"3KW)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (风柜底座、型号：JNX-JZ-定制)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号)。(风柜底座、型号：JNX-JZ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风柜底座、型号：JNX-JZ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜底座、型号：JNX-JZ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (防火阀、型号：FHF WSDc-K-400×400)，生产厂为(苏州潮沃暖通设备有限公司)，厂址为(苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号)。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-400×400)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-400×400)的(关键组件)在中国境内生产。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-400×400)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, Icw=10kA)，生产厂为(浙江伽拓智能电气有限公司)，厂址为(浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路 7 号)。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, Icw=10kA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, Icw=10kA)的(关键组件)在中国境内生产。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, Icw=10kA)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号)。(风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风柜减震器、

型号：JNX-THJZQ)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (软连接、型号：JH-RLJ-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (通风管道、型号：JH-GD-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (法兰、型号：JH-FL-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(法兰、型号：JH-FL-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(法兰、型号：JH-FL-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(法兰、型号：JH-FL-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (新风机组、型号：BWF-10"1.5KW)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房)。(新风机组、型号：BWF-10"1.5KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(新风机组、型号：BWF-10"1.5KW)的(关键组件)在中国境内生产。(新风机组、型号：BWF-10"1.5KW)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (风柜底座、型号：JNX-JZ-定制)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号)。(风柜底座、

型号：JNX-JZ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风柜底座、型号：JNX-JZ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜底座、型号：JNX-JZ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (防火阀、型号：FHF WSDc-K-400 $\times$ 400)，生产厂为(苏州潮沃暖通设备有限公司)，厂址为(苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路106号)。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-400 $\times$ 400)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-400 $\times$ 400)的(关键组件)在中国境内生产。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-400 $\times$ 400)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (风机专用控制箱、型号：InA=400A $\sim$ 10A, I_{cw}=10kA)，生产厂为(浙江伽拓智能电气有限公司)，厂址为(浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路7号)。(风机专用控制箱、型号：InA=400A $\sim$ 10A, I_{cw}=10kA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机专用控制箱、型号：InA=400A $\sim$ 10A, I_{cw}=10kA)的(关键组件)在中国境内生产。(风机专用控制箱、型号：InA=400A $\sim$ 10A, I_{cw}=10kA)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号)。(风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (软连接、型号：JH-RLJ-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (通风管道、型号：JH-GD-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (法兰、型号：JH-FL-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(法兰、型号：JH-FL-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(法兰、型号：JH-FL-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(法兰、型号：JH-FL-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (送风百叶及连接管、型号：JH-BYK-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(送风百叶及连接管、型号：JH-BYK-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(送风百叶及连接管、型号：JH-BYK-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(送风百叶及连接管、型号：JH-BYK-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (风淋室、型号：WBFL-FLF)，生产厂为(苏州万博空气净化设备有限公司)，厂址为(苏州市高新区金燕路 8 号阳山科技工业园 28 幢 3 楼东 4242 室)。(风淋室、型号：WBFL-FLF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风淋室、型号：WBFL-FLF)的(关键组件)在中国境内生产。(风淋室、型号：WBFL-FLF)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (风淋室、型号：WBFL-FLF)，生产厂为(苏州万博空气净化设备有限公司)，厂址为(苏州市高新区金燕路 8 号阳山科技工业园 28 幢 3 楼东 4242 室)。(风淋室、型号：WBFL-FLF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风淋室、型号：WBFL-FLF)的(关键组件)在中国境内生产。(风淋室、型号：WBFL-FLF)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (双星入机台及双温龙头、型号：JNX-SC2 及 XP-CX402)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司及鹤山市力多澳卫浴实业有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号及鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼)。

（双星入机台及双温龙头、型号：JNX-SC2 及 XP-CX402）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双星入机台及双温龙头、型号：JNX-SC2 及 XP-CX402）的（关键组件）在中国境内生产。（双星入机台及双温龙头、型号：JNX-SC2 及 XP-CX402）的（关键工序）在中国境内完成。

33. （通道式洗碗机、型号：SDS-600A-HG），生产厂为（江苏锡德悉餐饮设备有限公司），厂址为（无锡市惠山区玉祁街道智园路 3 号）。（通道式洗碗机、型号：SDS-600A-HG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（通道式洗碗机、型号：SDS-600A-HG）的（关键组件）在中国境内生产。（通道式洗碗机、型号：SDS-600A-HG）的（关键工序）在中国境内完成。

34. （90° 转角烘干机、型号：SDS-ZZQ），生产厂为（江苏锡德悉餐饮设备有限公司），厂址为（无锡市惠山区玉祁街道智园路 3 号）。（90° 转角烘干机、型号：SDS-ZZQ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（90° 转角烘干机、型号：SDS-ZZQ）的（关键组件）在中国境内生产。（90° 转角烘干机、型号：SDS-ZZQ）的（关键工序）在中国境内完成。

35. （无动力滚轴工作台、型号：JH-GZT-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（无动力滚轴工作台、型号：JH-GZT-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（无动力滚轴工作台、型号：JH-GZT-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（无动力滚轴工作台、型号：JH-GZT-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

36. （集气罩、型号：JH-JQZ），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（集气罩、型号：JH-JQZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（集气罩、型号：JH-JQZ）的（关键组件）在中国境内生产。（集气罩、型号：JH-JQZ）的（关键工序）在中国境内完成。

37. （烟罩装饰板、型号：JH-ZSB），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（烟罩装饰板、型号：JH-ZSB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烟罩装饰板、型号：JH-ZSB）的（关键组件）在中国境内生产。（烟罩装饰板、型号：

JH-ZSB的（关键工序）在中国境内完成。

38. （加压排油烟机组、型号：BWF-15"3KW），生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司），厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房）。（加压排油烟机组、型号：BWF-15"3KW）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（加压排油烟机组、型号：BWF-15"3KW）的（关键组件）在中国境内生产。（加压排油烟机组、型号：BWF-15"3KW）的（关键工序）在中国境内完成。

39. （风柜底座、型号：JNX-JZ-定制），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号）。（风柜底座、型号：JNX-JZ-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风柜底座、型号：JNX-JZ-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜底座、型号：JNX-JZ-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

40. （防火阀、型号：FHF WSDc-K-400 $\times$ 400），生产厂为（苏州潮沃暖通设备有限公司），厂址为（苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路106号）。（防火阀、型号：FHF WSDc-K-400 $\times$ 400）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（防火阀、型号：FHF WSDc-K-400 $\times$ 400）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、型号：FHF WSDc-K-400 $\times$ 400）的（关键工序）在中国境内完成。

41. （风机专用控制箱、型号：InA=400A $\sim$ 10A, Icw=10kA），生产厂为（浙江伽拓智能电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路7号）。（风机专用控制箱、型号：InA=400A $\sim$ 10A, Icw=10kA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风机专用控制箱、型号：InA=400A $\sim$ 10A, Icw=10kA）的（关键组件）在中国境内生产。（风机专用控制箱、型号：InA=400A $\sim$ 10A, Icw=10kA）的（关键工序）在中国境内完成。

42. （风柜减震器、型号：JNX-THJZQ），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号）。（风柜减震器、型号：JNX-THJZQ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风柜减震器、型号：JNX-THJZQ）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜减震器、型号：JNX-THJZQ）的（关键工序）在中国境内完成。

43. （软连接、型号：JH-RLJ-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号（家景·莱卡小镇）东1栋6号）

门面)。(软连接、型号: JH-RLJ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接、型号: JH-RLJ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接、型号: JH-RLJ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (进出口消音管、型号: JH-XYQ-定制), 生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司), 厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(进出口消音管、型号: JH-XYQ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(进出口消音管、型号: JH-XYQ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(进出口消音管、型号: JH-XYQ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

45. (通风管道、型号: JH-GD-定制), 生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司), 厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(通风管道、型号: JH-GD-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(通风管道、型号: JH-GD-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(通风管道、型号: JH-GD-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

46. (进出口消音管、型号: JH-XYQ-定制), 生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司), 厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(进出口消音管、型号: JH-XYQ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(进出口消音管、型号: JH-XYQ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(进出口消音管、型号: JH-XYQ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

47. (法兰、型号: JH-FL-定制), 生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司), 厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景·莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(法兰、型号: JH-FL-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(法兰、型号: JH-FL-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(法兰、型号: JH-FL-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (隔油池、型号: YTHB-YS 型), 生产厂为(博兴县英通环保设备有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇东赵冯村村南)。(隔油池、型号: YTHB-YS 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(隔油池、型号: YTHB-YS 型)的(关键组件)在中国境内生产。(隔油池、型号: YTHB-YS 型)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (双星收残台及双温龙头、型号: JNX-SC2 及 XP-CX402), 生产厂为(江西江

南星厨房设备有限公司及鹤山市力多澳卫浴实业有限公司)，厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号及鹤山市址山镇东溪开发区B区东溪路25号三楼）。
（双星收残台及双温龙头、型号：JNX-SC2 及 XP-CX402）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。
（双星收残台及双温龙头、型号：JNX-SC2 及 XP-CX402）的（关键组件）在中国境内生产。
（双星收残台及双温龙头、型号：JNX-SC2 及 XP-CX402）的（关键工序）在中国境内完成。

50. （通道式洗碗机、型号：SDS-600A-HG），生产厂为（江苏锡德悉餐饮设备有限公司），厂址为（无锡市惠山区玉祁街道智园路3号）。
（通道式洗碗机、型号：SDS-600A-HG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。
（通道式洗碗机、型号：SDS-600A-HG）的（关键组件）在中国境内生产。
（通道式洗碗机、型号：SDS-600A-HG）的（关键工序）在中国境内完成。

51. （90°转角烘干机、型号：SDS-ZZQ），生产厂为（江苏锡德悉餐饮设备有限公司），厂址为（无锡市惠山区玉祁街道智园路3号）。
（90°转角烘干机、型号：SDS-ZZQ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。
（90°转角烘干机、型号：SDS-ZZQ）的（关键组件）在中国境内生产。
（90°转角烘干机、型号：SDS-ZZQ）的（关键工序）在中国境内完成。

52. （无动力滚轴工作台、型号：JH-GZT-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号（家景·莱卡小镇）东1栋6号门面）。
（无动力滚轴工作台、型号：JH-GZT-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。
（无动力滚轴工作台、型号：JH-GZT-定制）的（关键组件）在中国境内生产。
（无动力滚轴工作台、型号：JH-GZT-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

53. （风淋室、型号：WBFL-FLF），生产厂为（苏州万博空气净化设备有限公司），厂址为（苏州市高新区金燕路8号阳山科技工业园28幢3楼东4242室）。
（风淋室、型号：WBFL-FLF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。
（风淋室、型号：WBFL-FLF）的（关键组件）在中国境内生产。
（风淋室、型号：WBFL-FLF）的（关键工序）在中国境内完成。

54. （感应洗手池、型号：JH-GYSC），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号（家景·莱卡小镇）东1栋6号

门面)。 (感应洗手池、型号: JH-GYSC) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。 (感应洗手池、型号: JH-GYSC) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (感应洗手池、型号: JH-GYSC) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

55. (感应龙头、型号: LQ-GY28), 生产厂为 (鹤山市力多澳卫浴实业有限公司), 厂址为 (鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼)。 (感应龙头、型号: LQ-GY28) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。 (感应龙头、型号: LQ-GY28) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (感应龙头、型号: LQ-GY28) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

56. (餐具储藏库、型号: LH-XDK 型), 生产厂为 (山东滨州龙海厨房设备有限公司), 厂址为 (博兴县兴福镇兴二村)。 (餐具储藏库、型号: LH-XDK 型) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。 (餐具储藏库、型号: LH-XDK 型) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (餐具储藏库、型号: LH-XDK 型) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

57. (不锈钢排烟罩、型号: JH-PYZ), 生产厂为 (南昌纪辉厨房设备有限公司), 厂址为 (江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号 (家景·莱卡小镇) 东 1 栋 6 号门面)。 (不锈钢排烟罩、型号: JH-PYZ) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。 (不锈钢排烟罩、型号: JH-PYZ) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (不锈钢排烟罩、型号: JH-PYZ) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

58. (加压排油烟机组、型号: BWF-12"3KW), 生产厂为 (苏州北沃环保设备有限公司), 厂址为 (苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。 (加压排油烟机组、型号: BWF-12"3KW) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。 (加压排油烟机组、型号: BWF-12"3KW) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (加压排油烟机组、型号: BWF-12"3KW) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

59. (风柜底座、型号: JNX-JZ-定制), 生产厂为 (江西江南星厨房设备有限公司), 厂址为 (江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号)。 (风柜底座、型号: JNX-JZ-定制) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。 (风柜底座、型号: JNX-JZ-定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (风柜底座、型号: JNX-JZ-定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

60. (防火阀、型号: FHF WSDc-K-400×400), 生产厂为 (苏州潮沃暖通设备有限公司), 厂址为 (苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号)。 (防火阀、型号:

FHF WSDc-K-400×400)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-400×400)的(关键组件)在中国境内生产。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-400×400)的(关键工序)在中国境内完成。

61. (风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, Icw=10kA)，生产厂为(浙江伽拓智能电气有限公司)，厂址为(浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路7号)。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, Icw=10kA)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, Icw=10kA)的(关键组件)在中国境内生产。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, Icw=10kA)的(关键工序)在中国境内完成。

62. (风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号)。(风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜减震器、型号：JNX-THJZQ)的(关键工序)在中国境内完成。

63. (软连接、型号：JH-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(软连接、型号：JH-定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(软连接、型号：JH-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接、型号：JH-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

64. (进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

65. (通风管道、型号：JH-GD-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

66. (法兰、型号: JH-FL-定制), 生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司), 厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号 (家景·莱卡小镇) 东 1 栋 6 号门面)。(法兰、型号: JH-FL-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(法兰、型号: JH-FL-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(法兰、型号: JH-FL-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

67. (燃气单头大锅灶及注水龙头、型号: SDGT40-A 及 TG-R00A), 生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司及鹤山市力多澳卫浴实业有限公司), 厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号及鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼)。(燃气单头大锅灶及注水龙头、型号: SDGT40-A 及 TG-R00A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(燃气单头大锅灶及注水龙头、型号: SDGT40-A 及 TG-R00A)的(关键组件)在中国境内生产。(燃气单头大锅灶及注水龙头、型号: SDGT40-A 及 TG-R00A)的(关键工序)在中国境内完成。

68. (燃气单头低汤灶及注水龙头 、型号: SPTT20-A 及 TG-R00A), 生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司及鹤山市力多澳卫浴实业有限公司), 厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号及鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼)。(燃气单头低汤灶及注水龙头 、型号: SPTT20-A 及 TG-R00A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(燃气单头低汤灶及注水龙头 、型号: SPTT20-A 及 TG-R00A)的(关键组件)在中国境内生产。(燃气单头低汤灶及注水龙头 、型号: SPTT20-A 及 TG-R00A)的(关键工序)在中国境内完成。

69. (燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、型号: SZCT40/80-B 及 TG-R00A), 生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司及鹤山市力多澳卫浴实业有限公司), 厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号及鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼)。(燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、型号: SZCT40/80-B 及 TG-R00A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、型号: SZCT40/80-B 及 TG-R00A)的(关键组件)在中国境内生产。(燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、型号: SZCT40/80-B 及 TG-R00A)的(关键工序)在中国境内完成。

70. (燃气双门蒸箱、型号: SZXT40-B), 生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司), 厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号)。(燃气双门蒸箱、型号: SZXT40-B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(燃气双门蒸箱、型号: SZXT40-B)的(关键组件)在中国境内生产。(燃气双门蒸箱、型号: SZXT40-B)的(关键工序)在中国境内完成。

箱、型号：SZXT40-B)的(关键组件)在中国境内生产。(燃气双门蒸箱、型号：SZXT40-B)的(关键工序)在中国境内完成。

71. (炒菜机器人、型号：AC-C2020A-X)，生产厂为(深圳国创名厨商用设备制造有限公司)，厂址为(深圳市福田区福保街道福保社区市花路13号 万利工业园三期东厂房三层312室)。(炒菜机器人、型号：AC-C2020A-X)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(炒菜机器人、型号：AC-C2020A-X)的(关键组件)在中国境内生产。(炒菜机器人、型号：AC-C2020A-X)的(关键工序)在中国境内完成。

72. (推入式二十盘万能蒸烤箱(燃气)、型号：SKXT48A-21DND)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路108号)。(推入式二十盘万能蒸烤箱(燃气)、型号：SKXT48A-21DND)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(推入式二十盘万能蒸烤箱(燃气)、型号：SKXT48A-21DND)的(关键组件)在中国境内生产。(推入式二十盘万能蒸烤箱(燃气)、型号：SKXT48A-21DND)的(关键工序)在中国境内完成。

73. (电饼铛、型号：YCD-45A)，生产厂为(北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司)，厂址为(河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村)。(电饼铛、型号：YCD-45A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电饼铛、型号：YCD-45A)的(关键组件)在中国境内生产。(电饼铛、型号：YCD-45A)的(关键工序)在中国境内完成。

74. (隔油池、型号：YTHB-YS型)，生产厂为(博兴县英通环保设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇东赵冯村村南)。(隔油池、型号：YTHB-YS型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(隔油池、型号：YTHB-YS型)的(关键组件)在中国境内生产。(隔油池、型号：YTHB-YS型)的(关键工序)在中国境内完成。

75. (隔油池、型号：YTHB-YS型)，生产厂为(博兴县英通环保设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇东赵冯村村南)。(隔油池、型号：YTHB-YS型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(隔油池、型号：YTHB-YS型)的(关键组件)在中国境内生产。(隔油池、型号：YTHB-YS型)的(关键工序)在中国境内完成。

76. (冷藏库、型号：JQ-LDK-定制)，生产厂为(廊坊京泉制冷设备有限公司)，

厂址为（永清县管家务乡胡其营村）。（冷库、型号：JQ-LDK-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷库、型号：JQ-LDK-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷库、型号：JQ-LDK-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

77. （冷冻库、型号：JC-LDK-定制），生产厂为（廊坊京泉制冷设备有限公司），厂址为（永清县管家务乡胡其营村）。（冷冻库、型号：JC-LDK-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷冻库、型号：JC-LDK-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷冻库、型号：JC-LDK-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

78. （智能留样雪柜、型号：LYG-0706D），生产厂为（山东美创智慧冷链科技有限公司），厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇朱台工业园西首博临路东）。（智能留样雪柜、型号：LYG-0706D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能留样雪柜、型号：LYG-0706D）的（关键组件）在中国境内生产。（智能留样雪柜、型号：LYG-0706D）的（关键工序）在中国境内完成。

79. （五格保温售饭柜、型号：JNX-BWG），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号）。（五格保温售饭柜、型号：JNX-BWG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（五格保温售饭柜、型号：JNX-BWG）的（关键组件）在中国境内生产。（五格保温售饭柜、型号：JNX-BWG）的（关键工序）在中国境内完成。

80. （双层防尘玻璃罩连灯、型号：JH-SFG-18-12#），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号（家景·莱卡小镇）东1栋6号门面）。（双层防尘玻璃罩连灯、型号：JH-SFG-18-12#）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层防尘玻璃罩连灯、型号：JH-SFG-18-12#）的（关键组件）在中国境内生产。（双层防尘玻璃罩连灯、型号：JH-SFG-18-12#）的（关键工序）在中国境内完成。

81. （保温汤桶柜、型号：JNX-BWG），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号）。（保温汤桶柜、型号：JNX-BWG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保温汤桶柜、型号：JNX-BWG）的（关键组件）在中国境内生产。（保温汤桶柜、型号：JNX-BWG）的（关键工序）在中国境内完成。

82. （双层防尘玻璃罩连灯、型号：JH-SFG-15-12#），生产厂为（南昌纪辉厨房

设备有限公司)，厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（双层防尘玻璃罩连灯、型号：JH-SFG-15-12#）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层防尘玻璃罩连灯、型号：JH-SFG-15-12#）的（关键组件）在中国境内生产。（双层防尘玻璃罩连灯、型号：JH-SFG-15-12#）的（关键工序）在中国境内完成。

83. （不锈钢餐线导台、型号：JH-SFG-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（不锈钢餐线导台、型号：JH-SFG-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢餐线导台、型号：JH-SFG-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢餐线导台、型号：JH-SFG-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

84. （紫外线消毒灯、型号：D-30 型），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁波前湾新区滨海四路 329 号）。（紫外线消毒灯、型号：D-30 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（紫外线消毒灯、型号：D-30 型）的（关键组件）在中国境内生产。（紫外线消毒灯、型号：D-30 型）的（关键工序）在中国境内完成。

85. （热风循环消毒柜、型号：RTD720-A 型），生产厂为（山东美时电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南）。（热风循环消毒柜、型号：RTD720-A 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（热风循环消毒柜、型号：RTD720-A 型）的（关键组件）在中国境内生产。（热风循环消毒柜、型号：RTD720-A 型）的（关键工序）在中国境内完成。

86. （餐具储藏库、型号：LH-XDK 型），生产厂为（山东滨州龙海厨房设备有限公司），厂址为（博兴县兴福镇兴二村）。（餐具储藏库、型号：LH-XDK 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（餐具储藏库、型号：LH-XDK 型）的（关键组件）在中国境内生产。（餐具储藏库、型号：LH-XDK 型）的（关键工序）在中国境内完成。

87. （电炸炉、型号：YLEA-OD-1000），生产厂为（博兴县裕隆电器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇赵赵村 100 号）。（电炸炉、型号：YLEA-OD-1000）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电炸炉、型号：YLEA-OD-1000）的（关键组件）在中国境内生产。（电炸炉、型号：YLEA-OD-1000）的（关键工序）在中

国境内完成。

88. (多功能切菜机、型号: JG-801), 生产厂为(邢台冀工机械制造有限公司), 厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号)。(多功能切菜机、型号: JG-801)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多功能切菜机、型号: JG-801)的(关键组件)在中国境内生产。(多功能切菜机、型号: JG-801)的(关键工序)在中国境内完成。

89. (三层六盘烤箱、型号: WFC-306DJ), 生产厂为(广东省泓锋烘焙设备有限公司), 厂址为(佛山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座 (住所申报))。(三层六盘烤箱、型号: WFC-306DJ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(三层六盘烤箱、型号: WFC-306DJ)的(关键组件)在中国境内生产。(三层六盘烤箱、型号: WFC-306DJ)的(关键工序)在中国境内完成。

90. (多功能搅拌机、型号: MBP30), 生产厂为(广东省泓锋烘焙设备有限公司), 厂址为(佛山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座 (住所申报))。(多功能搅拌机、型号: MBP30)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多功能搅拌机、型号: MBP30)的(关键组件)在中国境内生产。(多功能搅拌机、型号: MBP30)的(关键工序)在中国境内完成。

91. (四门双温雪柜、型号: SLLDZ3-930F), 生产厂为(浙江德宝电器有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢)。(四门双温雪柜、型号: SLLDZ3-930F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(四门双温雪柜、型号: SLLDZ3-930F)的(关键组件)在中国境内生产。(四门双温雪柜、型号: SLLDZ3-930F)的(关键工序)在中国境内完成。

92. (原有设备拆除、型号: JH-定制), 生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司), 厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号 (家景·莱卡小镇) 东 1 栋 6 号门面)。(原有设备拆除、型号: JH-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(原有设备拆除、型号: JH-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(原有设备拆除、型号: JH-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

93. (不锈钢排烟罩、型号: JH-PYZ), 生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司), 厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号 (家景·莱卡小镇) 东 1 栋 6 号门面)。(不锈钢排烟罩、型号: JH-PYZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比

例)。 (不锈钢排烟罩、型号: JH-PYZ) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (不锈钢排烟罩、型号: JH-PYZ) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

94. (加压排油烟机组、型号: BWF-22"7.5KW), 生产厂为 (苏州北沃环保设备有限公司), 厂址为 (苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。 (加压排油烟机组、型号: BWF-22"7.5KW) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (加压排油烟机组、型号: BWF-22"7.5KW) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (加压排油烟机组、型号: BWF-22"7.5KW) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

95. (排风机底座、型号: JNX-JZ-定制), 生产厂为 (江西江南星厨房设备有限公司), 厂址为 (江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号)。 (排风机底座、型号: JNX-JZ-定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (排风机底座、型号: JNX-JZ-定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (排风机底座、型号: JNX-JZ-定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

96. (风机专用控制箱、型号: InA=400A~10A, Icw=10kA), 生产厂为 (浙江伽拓智能电气有限公司), 厂址为 (浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路 7 号)。 (风机专用控制箱、型号: InA=400A~10A, Icw=10kA) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (风机专用控制箱、型号: InA=400A~10A, Icw=10kA) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (风机专用控制箱、型号: InA=400A~10A, Icw=10kA) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

97. (防火阀、型号: FHF WSDc-K-1000 $\times$ 800), 生产厂为 (苏州潮沃暖通设备有限公司), 厂址为 (苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号)。 (防火阀、型号: FHF WSDc-K-1000 $\times$ 800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (防火阀、型号: FHF WSDc-K-1000 $\times$ 800) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (防火阀、型号: FHF WSDc-K-1000 $\times$ 800) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

98. (风机减震器、型号: JNX-THJZQ), 生产厂为 (江西江南星厨房设备有限公司), 厂址为 (江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号)。 (风机减震器、型号: JNX-THJZQ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (风机减震器、型号: JNX-THJZQ) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (风机减震器、型号: JNX-THJZQ) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

99. (软连接、型号: JH-RLJ-定制), 生产厂为 (南昌纪辉厨房设备有限公司),

厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（软连接、型号：JH-RLJ-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软连接、型号：JH-RLJ-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、型号：JH-RLJ-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

100. （进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

101. （通风管道、型号：JH-GD-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（通风管道、型号：JH-GD-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（通风管道、型号：JH-GD-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（通风管道、型号：JH-GD-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

102. （法兰、型号：JH-FL-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（法兰、型号：JH-FL-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（法兰、型号：JH-FL-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（法兰、型号：JH-FL-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

103. （高效净化器装置、型号：BW-JD 240），生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司），厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（高效净化器装置、型号：BW-JD 240）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高效净化器装置、型号：BW-JD 240）的（关键组件）在中国境内生产。（高效净化器装置、型号：BW-JD 240）的（关键工序）在中国境内完成。

104. （净化器底座、型号：JNX-JZ-定制），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号）。（净化器底座、型号：JNX-JZ-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（净化器底座、型号：JNX-JZ-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（净化器底座、型号：JNX-JZ-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

105. （风机出口防护网、型号：JH-FHW-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（风机出口防护网、型号：JH-FHW-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风机出口防护网、型号：JH-FHW-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风机出口防护网、型号：JH-FHW-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

106. （预留环保检测口、型号：JH-JCK-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（预留环保检测口、型号：JH-JCK-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（预留环保检测口、型号：JH-JCK-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（预留环保检测口、型号：JH-JCK-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

107. （楼顶旧设备拆除、型号：JH-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（楼顶旧设备拆除、型号：JH-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（楼顶旧设备拆除、型号：JH-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（楼顶旧设备拆除、型号：JH-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

108. （设备吊运费、型号：JH-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（设备吊运费、型号：JH-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（设备吊运费、型号：JH-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（设备吊运费、型号：JH-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

109. （不锈钢排烟罩、型号：JH-PYZ），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（不锈钢排烟罩、型号：JH-PYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢排烟罩、型号：JH-PYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢排烟罩、型号：JH-PYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

110. （加压排油烟机组、型号：BWF-25"15KW），生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司），厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（加压排油烟机

组、型号：BWF-25"15KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(加压排油烟机组、型号：BWF-25"15KW)的(关键组件)在中国境内生产。(加压排油烟机组、型号：BWF-25"15KW)的(关键工序)在中国境内完成。

111. (排风机底座、型号：JNX-JZ-定制)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号)。(排风机底座、型号：JNX-JZ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排风机底座、型号：JNX-JZ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(排风机底座、型号：JNX-JZ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

112. (风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, I_{cw}=10kA)，生产厂为(浙江伽拓智能电气有限公司)，厂址为(浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路7号)。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, I_{cw}=10kA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, I_{cw}=10kA)的(关键组件)在中国境内生产。(风机专用控制箱、型号：InA=400A~10A, I_{cw}=10kA)的(关键工序)在中国境内完成。

113. (防火阀、型号：FHF WSDc-K-1000×800)，生产厂为(苏州潮沃暖通设备有限公司)，厂址为(苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路106号)。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-1000×800)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-1000×800)的(关键组件)在中国境内生产。(防火阀、型号：FHF WSDc-K-1000×800)的(关键工序)在中国境内完成。

114. (风机减震器、型号：JNX-THJZQ)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路8号)。(风机减震器、型号：JNX-THJZQ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机减震器、型号：JNX-THJZQ)的(关键组件)在中国境内生产。(风机减震器、型号：JNX-THJZQ)的(关键工序)在中国境内完成。

115. (软连接、型号：JH-RLJ-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路260号(家景·莱卡小镇)东1栋6号门面)。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接、型号：JH-RLJ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

116. (进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景.莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(进出口消音管、型号：JH-XYQ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

117. (通风管道、型号：JH-GD-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景.莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(通风管道、型号：JH-GD-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

118. (法兰、型号：JH-FL-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景.莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(法兰、型号：JH-FL-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(法兰、型号：JH-FL-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(法兰、型号：JH-FL-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

119. (高效净化器装置、型号：BW-JD 320)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。(高效净化器装置、型号：BW-JD 320)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高效净化器装置、型号：BW-JD 320)的(关键组件)在中国境内生产。(高效净化器装置、型号：BW-JD 320)的(关键工序)在中国境内完成。

120. (净化器底座、型号：JNX-JZ-定制)，生产厂为(江西江南星厨房设备有限公司)，厂址为(江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号)。(净化器底座、型号：JNX-JZ-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(净化器底座、型号：JNX-JZ-定制)的(关键组件)在中国境内生产。(净化器底座、型号：JNX-JZ-定制)的(关键工序)在中国境内完成。

121. (风机出口防护网、型号：JH-FHW-定制)，生产厂为(南昌纪辉厨房设备有限公司)，厂址为(江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号(家景.莱卡小镇)东 1 栋 6 号门面)。(风机出口防护网、型号：JH-FHW-定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机出口防护网、型号：JH-FHW-定制)的(关键组件)

在中国境内生产。（风机出口防护网、型号：JH-FHW-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

122. （预留环保检测口、型号：JH-JCK-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（预留环保检测口、型号：JH-JCK-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（预留环保检测口、型号：JH-JCK-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（预留环保检测口、型号：JH-JCK-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

123. （楼顶旧设备拆除、型号：JH-定制），生产厂为（南昌纪辉厨房设备有限公司），厂址为（江西省南昌市新建区欣悦湖街道明矾路 260 号（家景·莱卡小镇）东 1 栋 6 号门面）。（楼顶旧设备拆除、型号：JH-定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（楼顶旧设备拆除、型号：JH-定制）的（关键组件）在中国境内生产。（楼顶旧设备拆除、型号：JH-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：南昌纪辉厨房设备有限公司

日期：2026 年 07 月 26 日



注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

